

SB, Publication du logiciel MSW 5.07 320/330X, Husqvarna Automower[®] 320/330X, 2015-06

Modèles concernés

Husqvarna Automower[®] 320/330X.

Numéros de série concernés

Tous les numéros de série.

Description

Un nouveau logiciel est disponible pour les Automower[®] Husqvarna 320 et 330X. Le nouveau logiciel comprend les changements suivants :

- Prise en charge de l'accessoire Automower[®] Connect
- Plusieurs petites améliorations du logiciel (pas décrites en détail dans ce SB)

Remarque ! Cette version du logiciel peut être téléchargée uniquement sur les tondeuses équipées d'Automower[®] Connect. Autocheck EXP détecte et télécharge automatiquement uniquement pour les tondeuses concernées dans *Programmation automatique*. Toutes les autres tondeuses seront toujours dotées de la version 5.03 du MSW lors de la programmation dans Autocheck EXP, dans *Programmation automatique*.

Le nouveau logiciel ne sera pas introduit en usine, car il est uniquement destiné à l'accessoire Automower[®] Connect.

La mise à jour d'une tondeuse dotée des versions 3.x ou 4.x du MSW sera plus longue que la normale, car Autocheck EXP doit d'abord télécharger la version 5.03 du MSW avant la version 5.07. Suivez les instructions à l'écran dans Autocheck EXP.

Pour plus d'informations sur Automower Connect, reportez-vous au SB B1500040 « Présentation d'Automower[®] Connect ».

Contenu du logiciel

Le nouveau logiciel repose sur les versions suivantes :

- Logiciel principal (MSW) : 5.07.00 (nouveau)
- Logiciel MMI (MMI) : 5.18.00 (nouveau)
- Logiciel du sous-système (SSW) : 5.00.00

Rapport de garantie

La mise à jour du logiciel dans le cadre de l'installation d'Automower[®] Connect ne peut pas faire l'objet d'une quelconque réclamation au titre de la garantie. Cette mise à jour doit être considérée comme une opération effectuée dans le cadre de l'installation de l'accessoire facturée au client. Les réclamations au titre de la garantie ne seront pas acceptées.